


ACCESORIOS

➤ SOLDADURA ELÉCTRICA

- Antiadherente para salpicaduras en aerosol y pasta
- Cable bajo goma extra flexible para soldadura
- Cepillos de alambre de hierro e inoxidable. (Con mango 4 hileras – circulares trenzados – de copa)
- Calefactor CO2
- Conectores y terminales para cable.
- Decapante para soldadura inoxidable (Pelox)
- Hornos para secado de electrodos.
- Lápices de temperatura (Tempilstick)
- Mantas ignífugas.
- Pinzas porta electrodos para soldadura submarina (Sea Stinger).
- Pinzas porta electrodos Helictor (H400 - H400 Súper – H600 – H800).
- Pinzas porta electrodos (300 A – 400 A – 500 A).
- Pinzas de masa Helictor (H400 – H600).
- Pinzas de masa cincada (300 A – 500 A).
- Pinza de masa a tornillo 600 A.
- Piqueta antivibratoria 500 GRS.
- Porta rollo plástico.
- Respaldo Cerámico (Ceramic Backing)
- Tintas penetrantes.
- Turbo Pinza para repelado. (Arcair – Helictor)



- Torchas para MAG – MIG.
- Repuestos:
 - ✓ Tubos de contacto.
 - ✓ Porta Tubos.
 - ✓ Toberas.
 - ✓ Aislantes.
 - ✓ Sirgas.
 - ✓ Cuellos



- Torchas para TIG.
- Repuestos:
 - ✓ Buzas de Alúmina (Merle – Weldcraft)
 - ✓ Difusores
 - ✓ Mordazas
 - ✓ Capuchones




- Torchas para corte plasma.



REPARACIÓN DE TORCHAS

➤ SOLDADURA AUTÓGENA

- Acoples rápidos para manguera (Oxig. – Acet.).
- Arandelas de tubo (Nylon – Fibra).
- Cabeza cortadora (Acetileno – Gas).
- Cabeza cortadora recta para pantógrafo.
- Cabeza de lluvia para calentar.
- Caja completa con cortador y juego de soplete 0-7.
- Caño de goma para acetileno – gas – oxígeno.
- Cápsulas de seguridad (Contra retroceso).
- Carritos porta tubos.
- Chisperos y piedras para gases.
- Fundentes para aluminio – bronce – fundición – plata.
- Juegos de sopletes 0-5.
- Máquinas de Oxicorte portátiles (Tortuga).
- Picos de corte tricónicos, Pyrocort y AGA.
- Válvulas de bloqueo Stop Flow.
- Válvulas reductoras de presión (acetileno – acetogen – argón – atal – CO2 – Gas – Nitrógeno – Oxígeno.)



✓ 2 SOPLETES




1 SOPLETE

REPARACIÓN DE CORTADORES – SOPLETES - VÁLVULAS

ABRASIVOS

- Discos de corte planos.

- ✓ 115 x 1,0 x 22 MM
- ✓ 115 x 1,6 x 22 MM
- ✓ 180 x 1,6 x 22 MM
- ✓ 230 x 2,0 x 22 MM



- Discos de corte centro deprimido.

- ✓ 115 x 3,2 x 22 MM
- ✓ 125 x 3,2 x 22 MM
- ✓ 180 x 3,2 x 22 MM
- ✓ 230 x 3,2 x 22 MM



- Discos de desbaste centro deprimido.

- ✓ 115 x 4,8 x 22 MM
- ✓ 115 x 6,4 x 22 MM
- ✓ 180 x 4,8 x 22 MM
- ✓ 180 x 6,4 x 22 MM
- ✓ 230 x 6,4 x 22 MM

- Discos para sensitiva.

- ✓ 355 x 3,2 x 25,4 MM
- ✓ 406 x 3,2 x 25,4 MM

- Discos Flap.

- Ruedas de óxido de aluminio (Grisés).
- Ruedas para metal duras (Widia).



PROTECCIÓN INDUSTRIAL

➤ AUDITIVA

- Protectores tipo copa.
- Endoaurales expansibles – De siliconas con cordel.



➤ CORPORAL

- Bota petrolera de cuero engrasado.
- Botines y zapatos de descarné – cuero.
- Camperas para frío.
- Camperas y sacos de cuero para soldador.
- Capas y trajes para lluvia.
- Casco de plástico – poliéster.
- Cinturones de seguridad.
- Delantales de cuero con plomo, gomaplom.
- Delantales de jean, lona y PVC.
- Guantes de cuero descarné – acrílico nitrilo – anticorte – kevlar – latex – lona – tejidos – moteados.
- Guantes forrados para soldador.
- Guantes para argonista.
- Mamelucos de Tyvek.
- Mangas y polainas de cuero para soldador.
- Rodilleras con protección plástica.
- Ropa Ignífuga.
- Soporte lumbar.



➤ RESPIRATORIA

- Equipos de respiración autónomos.
- Filtros para polvo y pintura.
- Mascarillas para polvo.
- Respiradores con máscara.
- Respiradores para humos de soldadura.
- Respiradores para polvo y pintura.



➤ OCULAR

- Anteojos ámbar – incoloros – verdes.
- Antiparras para soldadura autógena.
- Caretas y pantallas para soldadura eléctrica.
- Caretas fotosensibles.
- Cristales rectangulares y redondos – verdes.
- Placa policarbonato 105 x 50 – 90 x 110 mm.
- Protectores faciales de acrílico.
- Vidrios incoloros (rectangulares y redondos).
- Visor fotosensible tono 11.

